

## POLIMERI LIQUIDI PER RIPRISTINO FARI



**Art.**

**F3964 893 104**

### Modalità d'uso:

1. Pulire i fari
2. Isolare le aree circostanti con carta isolante e nastro adesivo
3. Carteggiare i fari manualmente o utilizzando una levigatrice
4. Pulire e asciugare i fari
5. Riscaldare il polimero liquido e applicare il vapore sui fari
6. Fare asciugare in modo naturale

- Per rigenerare, proteggere e rendere i fari più luminosi
  - Il prodotto non deve essere esposto al sole e quindi il lavoro di ripristino deve essere fatto al coperto o all'ombra
  - Contenuto: 600 ml
- Il polimero liquido viene riscaldato in una tazza atomizzatrice, trasformandosi in vapore che, applicato sulla superficie del faro:
- Ripristina la trasparenza e la brillantezza originale
  - Copre graffi e imperfezioni
  - Crea una barriera protettiva contro i raggi UV, prevenendo l'ingiallimento futuro
  - Prolunga la durata del faro senza necessità di sostituzione